

СОГЛАСОВАНО
уполномоченный по охране труда
Мед / Е.И. Мед
«20» февраля 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
Г.А. Горбунова
«20» февраля 2017 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ
ИОТ- 2.30-2017**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1 Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда
- 1.2 К выполнению практических работ допускаются студенты, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.3 Перед допуском к самостоятельным работам со студентами заведующий учебно-производственной мастерской (лаборант. преподаватель) проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1 Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.
- 2.2 Стул установить против игловодителя машины.
- 2.3 Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.
- 2.4 Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.
- 2.5 Ноги на педаль поставить так, чтобы носок правой ноги был выдвинут немного вперед. Левую ногу расположить ближе к переднему краю педали.
- 2.6 Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.
- 2.7 Кисти рук располагают на платформе, перед лапкой машины. Локти – на одном уровне со столом.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1 Включить машину с помощью кнопки «пуск».
- 3.2 Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.
- 3.3 В начале работы на универсальной промышленной швейной машине следует повернуть маховое колесо от себя.
- 3.4 При соединении двух деталей без намётывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания её нужно слегка натягивать.
- 3.5 Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1 В случае неисправности кнопки «пуск», поломки иглы, искрени, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, появлении запаха горелой резины – прекратить работу и сообщить заведующему учебно-производственной мастерской (лаборанту, преподавателю).

4.2 При возникновении пожара немедленно отключить швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения;

4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации колледжа, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать «скорую помощь», исходя из ситуации.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить машину с помощью кнопки «стоп».

5.2. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

5.3. При необходимости произвести чистку и смазку.

5.4. Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.

Разработал:
заведующий учебно-производственной мастерской

 Ю.Е. Салаева

Согласовано:
Инженер по охране труда

 О.В. Кутурова